




Gebrauchsanweisung
51 4112

(D)
51 4761
(NL, F, E, GB)


Aufstellanweisung
51 4110

(D)
51 3558
(NL, F, E, GB)
51 5329
(D, F, I, NL)

Programmtabelle
51 4763
(D, F, NL, GB, E, I)

1) 28 2729
(D)
Blende kompl.
27 3249
(NL)
Blende kompl.

2) 08 8225
15 5272
Triac-Motorleistung



Zubehör:
Verbindungsätze für
Waschtrockensäulen:
CZ 12110
CZ 12120
CZ 12130
CZ 12140
Verlängerung für
Arbeitsplatten:
CZ 11280
weiß
CZ 11290
grau
Unterbauszubehör:
CZ 11300
Bodenbefestigung:
CZ 1106
Höhenanpassung 91 cm:
CZ 11310

