




Gebrauchsanweisung:

51 5137
(D,GB)
51 4287
(D,F,I)
51 4294
(NL,F,E,GB)

Programmtabelle:

51 4485
(GB)
51 4628
(D,I,S,N,SF)
51 4627
(NL,F,E,GB)

Aufstellanweisung:


51 5138
(D,GB)
51 4274
(D,I)
51 5329
(D,F,I,NL)

1) 27 2772
Blende komplett

2) 09 2394
(NL)
08 7827
(F)

3) 08 8224
15 5272
Triac-Motorleistung

46 0038
Entkalker



20 4245
Unterbauabdeckung

Zubehör:


Verbindungsätze für
Waschtrockensäulen
CZ 12110
CZ 12120
CZ 12130
CZ 12140


Verlängerung für
Arbeitsplatten
CZ 11280
weiß
CZ 11290
grau

Unterbauszubehör
CZ 11300

Bodenbefestigung
CZ 1106

Höhenanpassung 91 cm
CZ 11310





	Askoll	Siemens
1	14 1120	14 1283
2	15 1408	15 1611
3	09 5162	09 5268
4	15 1409	09 5269