




Mat. - Nr. - Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
52 1795
(DE,GB,F,I,NL,E,P,DK)
V01,V03-V05

Montageanweisung
51 7407
D,GB,F,I,NL,DK,E)

Abgleichsatz
für Sensor-Elektronik
35 0465

1) 06 9488

Anschlußkabel
PC-Diagnose
34 0561

Adapterblock
PC-Diagnose
34 0575