


Kühl-; Gefrier-
Kombination

Santo 3140 KG
DF 11/200

E-Nr. 621 500 154

E-Nr. 621 505 164



1) Motorkompressor B 1118 A - ET-Nr. 671 069 207

2) Motorschuttschalter ET-Nr. 671 069 208 als Ersatz für Texas MRP 76 M x 69 oder
AMF - T 0050/09

3) Relais ET-Nr. 671 069 209 als Ersatz für Texas 9660 042 117 oder
AMF - MTRP 0015/02