



Einbaukühlschrank

Santo 1831 IGL

E-Nr. 621 370 094<sup>1)</sup>

Santo 1802 IGL

E-Nr. 621 371 089<sup>2)</sup>



1) Ersatzkompressor BP1072A

\* Originalkompressor TL5A

2) Ersatzkompressor BP1084//R134A

\* Originalkompressor TL5F/R134A siehe Koordinate M 06

Kältemittel : 75 gr.

Schaltbild : SS 2

Thermostat : KS 1

Lokringverbindungen siehe Koordinate M01-M02